

Sløjfning af boring

Udført af:
BL Grundvands-
sænkning A/S

Dato	10-04-2017	Modtaget GEUS d.	DGU ark. nr.
------	------------	------------------	--------------

denne side sendes til

Send via e-mail

Udskriv formular

GEUS

De Nationale Geologiske Undersø-
gelser for Danmark og GrønlandØster Voldgade 10
1350 København KTelefon:38 14 20 00
Telefax:38 14 20 50

Brønd/Boring beliggenhed	adresse Over Jerstal vej 239		tlf. nr.	
	matr. nr.:	ejerlav	post nr. 6534	
Ejer	navn Tønder kommune		kommune Tønder	
	adresse		region Syddanmark	
XUTM: 513214 YUTM: 6111220 Datum: ED50 ☐ WGS84 ☒ EUREF89 ☐ Koordinatmetode: Google Earth (WGS84) ☐ GPS ☐ KMS ☐ Aflæst på papirkort ☐ Kortblad nr.: _____ V N Ø S Findes der andre borer/brønde på ejendommen ? _____ (evt. DGU nr.)				
Brøndens /boringens opbygning:				
Brønddybde: 5,50	Boingsdybde:	Dybde af brønd og boring:	Brønd/Boring diameter: 100 cm	
Brøndens/Boringens udførelsesdato:	Erstattet af DGU nr.:	Filterinterval:	Fra: Til:	Fra: Til:
Vandspejl på sløjfningstidspunktet m under terræn 5,3 Forsynes ejendommen nu med vand fra vandværk: Ja ☒ Nej ☐				
Sløjfningstidspunkt: 17-3-2017 Fremgangsmåde ved sløjfning: (Ved flere røbeskrives tilbagefyldning af hver rør.)				
Fra m under terræn	Til m under terræn	Materiale		
5,50	5,00	sand		
5,00	4,50	dantoplug		
4,50	2,00	sand		
2,00	1,50	dantoplug		
1,50	0,00	sand		
Årsag til sløjfning: Ikke i brug- ejendom nedrevet				
Forurening				
Stof:	Koncentration		Opstået år	
Forureningskilde: _____				
Tekniske Årsager				
Tilclogging: ☐	Tilsluttet Vandværk: ☐	Sammenstyrning: ☐	Undersøgelse afsluttet: ☐	
Boring løbet tør: ☐	Utilstrækkelig ydelse: ☐	Negativboring: ☐	Andet:	